Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта
(ТТЖТ – филиал РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТТЖТ – филиала РГУПС
_____А.А. Завьялов
«25» марта 2026 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3907 кв. м.
- часть здания 3 этажей (или помещение на 3 этаже), 345,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5620 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ – филиал РГУПС)

Адрес места нахождения организации: 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) - государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 344038, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, зд. 2.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 726 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2	Сменные кресла-коляски	Имеется
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Имеются
5	Пандусы	Имеются
6	Подъемные платформы (аппарели)	Имеется
7	Раздвижные двери	Имеется
8	Доступные входные группы	Имеется
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеется
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Имеется

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Имеется
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Имеется
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Раздвижные двери	2030
2	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ – филиал РГУПС)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТТЖТ – филиала РГУПС
_____А.А. Завьялов
«25» марта 2026г.

АКТ № 1

обследования учебного корпуса № 1 по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп

«22» марта 2026г.

г. Тихорецк

Основание: приказ ТТЖТ – филиала РГУПС 29.01.2026 г. № 19/од «О проведении обследования объектов ТТЖТ - филиала РГУПС и предоставляемых на нем услуг для инвалидов»

Составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии:	И.И. Чикида	- заместитель директора по АХЧ
Члены комиссии:	Г.В. Алферова	- заведующий общежитием
	И.В. Паневина	- комендант
	В.Т. Федоров	- инженер по строительству
	И.А. Гладышева	- председатель Тихорецкого отделения Всероссийского общества слепых

Комиссия в составе провела осмотр учебного корпуса №1 по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус № 1 ТТЖТ - филиала РГУПС

1.2. Адрес объекта: 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание: 2 этажа 3907 кв.м
- часть здания: помещение на 3 этаже 345,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5620 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1892г., капитальный ремонт 2004г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ – филиал РГУПС).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 344038, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, зд. 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) до остановки «Техникум» автобусом №№ 13, 6, 8, 11, 20, 24, 26, 30, маршрутки №№ 13, 15, 21, 32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта до 30 м

3.2.2 время движения (пешком) - 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (асфальтовое покрытие имеет выбоины). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - доступность объекта обеспечено частично избирательно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные решения

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Организационные решения

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения: текущий ремонт

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДВ-Ч

4.4. Для принятия решения требуется согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте стр. 5-30 на 26 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ стр. 31 на 1 л.

Председатель комиссии: И.И. Чикида

Члены комиссии: Г.В. Алферова

И.А. Гладышева

И.В. Паневина

В.Т. Федоров

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ТТЖТ – филиал РГУПС

Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Фото 1 	Вход на территорию техникума со стороны ул. Чернышова замечаний нет	К, С, Г		

1.2	Путь (пути) движения на территории	да		Фото 2  Фото 3 		К К		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	Фото 4  Фото 5 	Учебный корпус № 1	К, О, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДП-В	1	1	
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (К, О, С, Г, У)		2, 3	
Автостоянка и парковка	ДП-И (К, О, Г, У)	1	5	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Продолжать оказывать помощь людям с инвалидностью (К, О, С) при входе на территорию и при перемещении по территории при необходимости.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	Фото 6 	Замечаний нет	С		

2.2	Пандус (наружный)	есть		Фото 7 	Пандус перед входом в учебный корпус 1 (внутренний двор) замечаний нет			
				Фото 8 	Отсутствуют перила	К, О	В качестве альтернативного способа обеспечения доступности помещений организации для инвалидов (относительно наличия в образовательной организации поручней) допускается использование опор-ходунков, мобильных подъемников	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	Фото 9 	Входная площадка перед дверью в учебный корпус 1 со стороны ул. Красноармейская замечаний нет			

			2	Фото 10 	Входная площадка перед дверью в учебный корпус 1 (внутренний двор) замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	2	Фото 11 	Учебный корпус № 1 со стороны ул. Красноармейская: замечаний нет	С, О, Г, У		
			1	Фото 12 	Учебный корпус № 1 со стороны (внутренний двор) замечаний нет			

2.5	Тамбур	да		Фото 13 	Учебный корпус № 1 со стороны ул. Красноармейская замечаний нет	С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, Г, У)	2	6, 7	
Дверь (входная)	ДЧ-И (С, О, Г, У)	2	11	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	Фото 14 	Отсутствуют напольные тактильные указатели	С	Рекомендуется обустроить напольные ТНУ согласно ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

Фото 15



Фото 16



3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	Фото 17 	Замечаний нет	С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	2	Фото 18 		К		

3.5	Дверь	есть	2	Фото 19 	Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед дверью	С	Для идентификации двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего или слабовидящего человека. Выполняется на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, контрастом по отношению к полу. Формат тактильного указателя – конусы диаметром 25 мм в линейном порядке. Может выполняться из тактильных индикаторов или плитки. Материал - нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан. п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)	Текущий ремонт
				Фото 20 				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3		Замечаний нет	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	3	14-16	
Лестница (внутри здания)	ДУ	3	17	
Дверь	ДП-И (К, О, Г, У)	2	19	Текущий ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ	3	19, 20	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	Фото 21 				


Фото 22



Фото 23



4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		Фото 24  Фото 25  Фото 26 				

				Фото 27  Фото 28 				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	Фото 29 	-			

				Фото 30 	-			
				Фото 31 	-			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-			

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6	Фото 32 	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-В	5	29-31	-
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-В	6	32	-

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «23» марта 2026 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Здание учебного корпуса № 1 ТТЖТ-филиала РГУПС: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		Фото 33 				

Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37




Фото 38



Фото 39



Фото 40



6.2	Акустические средства	есть	2	Фото 41 				
				Фото 42 				
				Фото 43 				
6.3	Тактильные средства	есть	1-6	33-39				


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Схема
движения маломобильных групп населения
учебный корпус № 1



— - пути движения для маломобильных групп населения

1 – территория прилегающая к зданию
2 – вход в здание
3 – путь движения внутри здания
4 – зона целевого назначения
5 – санитарно-гигиенические помещения
6 – гардеробная